STUDIO AGRON dottori agronomi associati Viale Brescia 81/B - 25080 Mazzano BS tel. 030.7281728

REFERTO DI DIAGNOSI FITOSANITARIA

Committente *Comune di Borgosatollo*

Rif. Arch. M. Orizio

Localizzazione e epoche dei rilievi

Specie arborea: ***Cedrus deodara***

Albero n.: ***3***

Localizzazione: **Parco Comune**

Rilievo del: 27/06/2018

Operatori: Dott. Agronomo Fiorenzo Pandini

Procedimento: V.T.A. - Perizia strumentale

Immagine del soggetto arboreo

Descrizione morfo-fisiologica dell'albero

Circonferenza fusto H 100 (cm)	**202**
altezza albero (m)	**12**
media raggio-chioma (m)	**6**
forma della chioma	**conica**
difetti morfologici della chioma	**branche mal inserite**
sbrancature importanti	**no**
inclinazione	**no**
sollevamenti o rotture suolo	**no**
permeabilità del suolo	**buona**
cavità evidenti	**no**
patologie del legno	**no**
danni da xilofagi	**no**
danni da scavi entro 2m	**sì**
difetti radicali	**cordoni non evidenti**
tono trofico	**modesto con seccumi**
fogliazione	**chioma trasparente**
idoneità di posizione	**sì**
altro	**plesso al colletto**

Valutazione del pericolo

organi a rischio di cedimento	**branche**
propensione al cedimento	**non trascurabile**
frequentazione sottochioma	**elevata**

Considerazioni conclusive

Soggetto con buona conicità a N e assente a SW, scarso affrancamento su un lato; plesso s SW; seccumi diffusi in chioma; numerose piccole sbrancature nel passato. Soggetto a rischio di rottura nella chioma in caso di sollecitazioni ventose o nevose. Condizioni di affidabilità destinate a peggioramento cronico.

Prescrizioni:

Eliminazione della pianta da programmare scalarmente con gli altri cedri per ridurre l'impatto percettivo.

Valutazione C.P.C.

C

timbro del professionista

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - BRESCIA - Dott. PANDINI FIORENZO N° 170 ALBO

Specie arborea: *Cedrus deodara*	Albero n.: 3	Localizzazione: Parco Comune

CARATTERIZZAZIONE DELL'ANALISI STRUMENTALE

	R6	R7			
altezza da terra (cm)	*5*	*5*			
inclinazione (°)	*15*	*15*			



Specie arborea: *Cedrus deodara*	Albero n.: 3	Localizzazione: Parco Comune