STUDIO AGRON dottori agronomi associati Viale Brescia 81/B - 25080 Mazzano BS tel. 030.7281728

REFERTO DI DIAGNOSI FITOSANITARIA

Committente *Comune di Borgosatollo*

Rif. Arch. M. Orizio

Localizzazione e epoche dei rilievi

Specie arborea: ***Cedrus deodara***

Albero n.: **4**

Localizzazione: **Parco Comune**

Rilievo del: 27/06/2018

Operatori: Dott. Agronomo Fiorenzo Pandini

Procedimento: V.T.A. - Perizia strumentale

Immagine del soggetto arboreo

Descrizione morfo-fisiologica dell'albero

Circonferenza fusto H 100 (cm)	**190**
altezza albero (m)	**8**
media raggio-chioma (m)	**4**
forma della chioma	**tronco-conica**
difetti morfologici della chioma	**asimmetrica ++**
sbrancature importanti	**sì**
inclinazione	**no**
sollevamenti o rotture suolo	**no**
permeabilità del suolo	**scarsa**
cavità evidenti	**no**
patologie del legno	**no**
danni da xilofagi	**no**
danni da scavi entro 2m	**sì**
difetti radicali	**cordoni non evidenti**
tono trofico	**normale**
fogliazione	**normale**
idoneità di posizione	**no**
altro	**plessi al colletto**

Valutazione del pericolo

organi a rischio di cedimento	**branche**
propensione al cedimento	**non trascurabile**
frequentazione sottochioma	**elevata**

Considerazioni conclusive

Soggetto senza cimale per asportazione; colletto a botte, fusto sciabolato per ripresa verticalità; plessi al colletto. Soggetto a rischio di rottura nella chioma in caso di sollecitazioni ventose o nevose. Condizioni di affidabilità destinate a peggioramento cronico.

Prescrizioni:

Eliminazione della pianta da programmare scalarmente con gli altri cedri per ridurre l'impatto percettivo ed eventuale sostituzione più arretrata di almeno 3 m rispetto all'edificio.

Valutazione C.P.C.

C

timbro del professionista

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - BRESCIA -
Dott. PANDINI FIORENZO N° 170 ALBO

Specie arborea: *Cedrus deodara*	Albero n.: 4	Localizzazione: Parco Comune

CARATTERIZZAZIONE DELL'ANALISI STRUMENTALE

	R8	R9			
altezza da terra (cm)	*5*	*5*			
inclinazione (°)	*15*	*15*			



Specie arborea: *Cedrus deodara*	Albero n.: 4	Localizzazione: Parco Comune